

Обновленная версия прошивки для ZubrOiler v2.5
Исправлена проблема с подключением на устройствах с ОС IOS.

Внимание! Данная версия прошивки предназначена ТОЛЬКО для автосмазчика ZubrOiler v2.5, с акселерометром и внутренней подсветкой. Версии смазчиков со старой прошивкой имеющие проблемы с подключением к айфонам выпускались в период с ~06/2023 до ~05/2024.

Визуально данную версию автосмазчика можно определить по пластиковому литому донышку и рисунку капельки на крышке смазчика. В веб-интерфейсе смазчика отображается версия oiler v2.5

Перед обновлением новой прошивки внимательно ознакомьтесь с инструкцией! Не допускайте отключения телефона и смазчика во время прошивки. Производитель не несет ответственности за окирпичивание (поломку) автосмазчика из-за некорректной прошивки.

[Oiler2.6.bin](#)

Обновленная версия прошивки для ZubrOiler v2.0
Исправлена проблема с подключением на устройствах с ОС IOS.

Внимание! Данная версия прошивки предназначена ТОЛЬКО для автосмазчика ZubrOiler v2.0, с включением по напряжению. Версии смазчиков со старой прошивкой имеющие проблемы с подключением к айфонам выпускались в период до ~04/2024. Визуально данную версию автосмазчика можно определить по металлическому донышку корпуса. В веб-интерфейсе смазчика отображается версия oiler v2.

Перед обновлением новой прошивки внимательно ознакомьтесь с инструкцией! Не допускайте отключения телефона и смазчика во время прошивки. Производитель не несет ответственности за окирпичивание (поломку) автосмазчика из-за некорректной прошивки.

[Oiler2.0.bin](#)